

در پی برخورد هواپیما با مدرسه در تبریز:

ساختمان «دبیرستان میلاد» آسیب جدی ندید/ بازسازی و تعمیرات مدرسه به سرعت انجام می‌شود

در پی برخورد «جنگنده F5» به ساختمان «دبیرستان میلاد» تبریز، با توجه به اینکه ساختمان مدرسه قبلاً مقاوم‌سازی شده بود، سازه استحکام کافی را داشته و تنها در اثر آتش سوزی ایجاد شده تاسیسات مدرسه دچار آسیب شده است که عملیات تعمیرات آن به سرعت انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، یک فروند جنگنده آموزشی F5 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه ستارخان شهر تبریز سقوط کرد که متأسفانه دو خلبان این جنگنده و یکی از هموطنان جان خود را از دست دادند.



در این حادثه جنگنده F5 به دیوار «دبیرستان میلاد» در حوالی خیابان انقلاب تبریز برخورد کرد، از همین رو مهندسان و ناظران اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی به منظور بررسی ابعاد خسارات وارده به این مدرسه بلافاصله در محل حادثه حضور پیدا کردند. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است، باتوجه به اینکه ساختمان مدرسه قبلاً مقاوم‌سازی شده بود، سازه مدرسه از استحکام کافی برخوردار بوده و آسیبی ندیده است. تنها بر اثر انفجار و آتش سوزی ایجاد شده، تاسیسات و بخشی از دیوار مدرسه دچار آسیب شده است. عملیات تعمیرات و بازسازی فضاهای آسیب دیده در اسرع وقت آغاز می‌شود، تا به لحاظ مسائل و مشکلات زیرساختی کمترین خللی در روند تعلیم و تربیت دانش آموزان عزیز ایجاد نشود، از این رو آمادگی لازم جهت حل مشکلات به وجود آمده در این مدرسه وجود دارد.